USB-C 5V Battery charger

Instrukcja obsługi

2026

Spis treści

1. **Opis produktu**.....3

2. **Obsługa**.....4

2.1. Ładowanie akumulatorów 4

2.2. Wskaźnik ładowania.....4

2.3. Funkcje ochronne.....4

3. **Konserwacja** 5

4. **Rozwiązywanie problemów**.....5

Kontakty:.....6

1. Opis produktu



Rys.1. USB-C 5V Battery charger

Kompaktowa ładowarka USB Type-C do cylindrycznych akumulatorów w następujących formatach: 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 i 18650. Zasilana ze źródła USB 5 V, prąd wyjściowy (ładowania) wynosi 500 mA. Wskaźnik LED pokazuje stan ładowania, a liczne funkcje ochronne zapewniają bezpieczniejsze codzienne ładowanie. Kompaktowa i lekka konstrukcja.

2. Obsługa

2.1. Ładowanie akumulatorów

1. Podłącz dołączony kabel ładujący do portu USB Type-C ładowarki.
2. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania USB 5 V, np. do standardowego zasilacza USB (brak w zestawie).
3. Włóż do ładowarki akumulator w kompatybilnym formacie, zachowując prawidłową biegunowość (+/−).
4. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik świeci na czerwono.
5. Gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, akumulator jest w pełni naładowany. Wyjmij akumulator z ładowarki.

2.2. Wskaźnik ładowania

Kolor	Funkcja
Czerwony	Trwa ładowanie
Zielony	W pełni naładowany

2.3. Funkcje ochronne

Ładowarka jest wyposażona w następujące funkcje ochronne:

- Ochrona przed przeładowaniem
- Ochrona przed przetężeniem
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarciem
- Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją

3. Konserwacja

- Przecieraj obudowę miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.
- Utrzymuj port USB Type-C i styki akumulatora w czystości, bez kurzu i zanieczyszczeń, aby zapewnić optymalną wydajność ładowania.
- Używaj ładowarki w temperaturze otoczenia 0 – 40 °C i przy wilgotności 20 – 95 % RH (bez kondensacji).
- Przechowuj ładowarkę w temperaturze -30 – 50 °C.

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Wskaźnik nie świeci po włożeniu akumulatora	Upewnij się, że kabel Type-C jest dobrze podłączony z obu stron, a źródło zasilania dostarcza 5 V; spróbuj użyć innego kabla/zasilacza
Akumulator się nie ładuje	Wyjmij akumulator i włóż go ponownie, zachowując prawidłową biegunowość (+/−); upewnij się, że format akumulatora jest kompatybilny, a styki są czyste
Ładowanie trwa długo	Czas ładowania zależy od pojemności akumulatora; prąd ładowania wynosi 500 mA
Ładowanie zatrzymuje się, a ładowarka jest ciepła	Mogła zadziałać ochrona przed przegrzaniem. Odłącz ładowarkę, pozwól jej ostygnąć i używaj jej w temperaturze 0 – 40 °C
Zielony wskaźnik zapala się od razu	Akumulator może być już w pełni naładowany

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot